



ZAKŁAD
Usług Geotechnicznych
mgr inż. Leszek
Satanowski

ul. Asnyka 45/5 tel. 0 605-275-162
62-800 Kalisz regon 250472308



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

zał. nr

7

Obiekt: BUDOWA SALI SPORTOWEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 4
im. Marii Konopnickiej

Opracował:

mgr inż. Leszek Satanowski

upr. geol. nr 070861 w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa

Podpis:

Adres: SIERADZ, ul. ks. A. Leśniewskiego, woj. łódzkie

Otwór nr:

3

Rzędna w m.n.p.m.:

138,56

Data wykonania otworu:

sierpień 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.f.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.f.]	Skala pionowa 1:50	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy				Stopień plastyczności (I _p)	Stopień zagęszczenia (I _d)	Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
					Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość wateczków	Stan gruntu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0,5	nN(PH+C)		Nasyp niekontrolowany (piasek próchniczny + cegły) "szary"	w	-	-	-	-	I	
		1,0	Ps/Pd	0,75	Piasek średni na pograniczu z piaskiem drobnym "żółty"	w	-	zg	-	0,70	IIb	
		1,5	Ps(+Ż)	1,20	Piasek średni z domieszką żwiru "żółto-szary"	w	-	zg	-	0,70	IIb	
		2,0	Pd/Pg	1,75	Piasek drobny na pograniczu z piaskiem gliniastym "brązowo-rdzawy"	w	-	zg	-	0,70	IIc	
		2,5	Ps//πTp	2,05	Piasek średni przewarstwiony pyłem piaszczystym "brązowo-rdzawy"	w	-	zg	-	0,70	IIb	
		2,69 (135,87)	πTp	2,60	Pył piaszczysty "żółto-brązowy"	w	1/0	tpl	0,20	-	IIIb	
		3,0	πTp	2,90	Pył piaszczysty "żółto-brązowy"	w	1/2	pl	0,30	-	IIIc	
		3,20		3,20								
		3,5	Pd zagl.		Piasek drobny zagliniony "popielato-rdzawy"	nw	-	zg	-	0,70	IIc	
		4,0		3,80								
		4,5	πTp//Pg		Pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem gliniastym "popielato-szary"	w	0/0	tpl	0,10	-	IIIa	
		5,0		5,00								
		5,5										
		6,0										
		6,5										
		7,0										
		7,5										
		8,0										
		8,5										
		9,0										
		9,5										
		10,0										